



RITNINGSNUMMER

ÄNDRINGSNUMMER | DATUM | ÄNDRINGSORSAK | SIGN












22-22 STÅENDE KANTSÅGAD PANEL OCH LOCKBRÄDOR BREDD OCH DELNING ENLIGT A-BITNING.







Tillhör byggnadsnämndens i Lund
beslut 19 87-09-16 §

Aktbil
Bl 325 /19 88
Inl
BYGGNADSNÄMNDEN I LUND

Riksbyggen KONSULT REGION SYD Box 226, 201 22 MALMÖ 040-32 30 00		LUND KV. VALDEMAR 1 , 164841	
RITAD AV TDN	KONTROLLERAD AV	GRANSKAD AV TDN	GARAGE G1-G6 SEKTIONER
MALMÖ 1988.06.16 Ulla Jönsson			
ARBETSNUMMER 324410	ETAPP	RITNINGSNUMMER K5:13	REV.

Fb 605-1

274 SP KNG 61130X 557